

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД Р.П. КОРФОВСКИЙ
ХАБАРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ**

**АКТ
осмотра и проверки оборудования игровых и спортивной площадок**

от «05» апреля 2024 г.

Комиссия в составе:

Председатель – Кузьмина Н.В., заведующий

Члены комиссии:

Сальникова Т.Г. – старший воспитатель

Чичерина И.А. – воспитатель

Рубцова Л.М. – завхоз

Шпыро Т.В. – рабочий по обслуживанию зданий и сооружений

Провела осмотр игровой площадки подготовительной группы «Ладушки»:

Характеристика поверхности детской игровой площадки:

поверхность состоит из сыпучего материала (песка), отсутствуют опасные загрязнители (стекло, камни и др.)


Перечень оборудования:

№	Наименование оборудования	Выявленный дефект	Результат осмотра	Примечание
2	Стол деревянный	отсутствуют	повреждений нет	
3	Лавочки деревянные – 2 шт.	отсутствуют	повреждений нет	
4	Домик деревянный - 1 шт.	отсутствуют	повреждений нет	
5	Песочница деревянная	отсутствуют	повреждений нет	
6	Беседка большая	отсутствуют	повреждений нет	
7	Лестница для лазания металлическая	отсутствуют	повреждений нет	

Проведенный осмотр и проверка работоспособности оборудования детской игровой площадки свидетельствует о следующем:


дефекты оборудования не выявлены, поверхность площадки и оборудование обеспечивает безопасность воспитанников и пригодно к дальнейшей эксплуатации.

Председатель комиссии:



Н.В. Кузьмина

Члены комиссии:



Т.Г. Сальникова

И.А. Чичерина

Л.М. Рубцова

Т.В. Шпыро

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД Р.П. КОРФОВСКИЙ
ХАБАРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ**

**АКТ
осмотра и проверки оборудования игровых и спортивной площадок**

от « 05 » апреля 2024 г.

Комиссия в составе:

Председатель – Кузьмина Н.В., заведующий

Члены комиссии:

Сальникова Т.Г. – старший воспитатель

Чичерина И.А. – воспитатель

Рубцова Л.М. – завхоз

Шпыро Т.В. – рабочий по обслуживанию зданий и сооружений

Провела осмотр игровой площадки подготовительной группы «Золотой ключик»:

Характеристика поверхности детской игровой площадки:

поверхность состоит из сыпучего материала (песка), отсутствуют опасные загрязнители (стекло, камни и др.)


Перечень оборудования:

№	Наименование оборудования	Выявленный дефект	Результат осмотра	Примечание
1	Стол деревянный – 2 шт.	отсутствуют	повреждений нет	
2	Лавочки деревянные – 3 шт.	отсутствуют	повреждений нет	
3	Домик деревянный	отсутствуют	повреждений нет	
4	Песочница деревянная	отсутствуют	повреждений нет	
5	Теневого навес	отсутствуют	повреждений нет	
6	Лестница для лазания металлическая – 2 шт.	отсутствуют	повреждений нет	

Проведенный осмотр и проверка работоспособности оборудования детской игровой площадки свидетельствует о следующем:


дефекты оборудования не выявлены, поверхность площадки и оборудование обеспечивает безопасность воспитанников и пригодно к дальнейшей эксплуатации.

Председатель комиссии:



Н.В. Кузьмина

Члены комиссии:



Т.Г. Сальникова

И.А. Чичерина

Л.М. Рубцова

Т.В. Шпыро

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД Р.П. КОРФОВСКИЙ
ХАБАРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ**

**АКТ
осмотра и проверки оборудования игровых и спортивной площадок**

от «05» апреля 2024 г.

Комиссия в составе:

Председатель – Кузьмина Н.В., заведующий

Члены комиссии:

Сальникова Т.Г. – старший воспитатель

Чичерина И.А. – воспитатель

Рубцова Л.М. – завхоз

Шпыро Т.В. – рабочий по обслуживанию зданий и сооружений

Провела осмотр игровой площадки старшей группы «Ромашки»:

Характеристика поверхности детской игровой площадки:

поверхность состоит из сыпучего материала (песка), отсутствуют опасные загрязнители (стекло, камни и др.)

Перечень оборудования:

№	Наименование оборудования	Выявленный дефект	Результат осмотра	Примечание
1	Паровоз деревянная	отсутствуют	повреждений нет	
2	Стол деревянный	отсутствуют	повреждений нет	
3	Лавочки деревянные – 3 шт.	отсутствуют	повреждений нет	
4	Беседка маленькая - 1 шт.	отсутствуют	повреждений нет	
5	Песочница деревянная	отсутствуют	повреждений нет	
6	Теневого навес	отсутствуют	повреждений нет	
7	Лестница для лазания металлическая – 2 шт.	отсутствуют	повреждений нет	

Проведенный осмотр и проверка работоспособности оборудования детской игровой площадки свидетельствует о следующем:


дефекты оборудования не выявлены, поверхность площадки и оборудование обеспечивает безопасность воспитанников и пригодно к дальнейшей эксплуатации.

Председатель комиссии:



Н.В. Кузьмина

Члены комиссии:



Т.Г. Сальникова

И.А. Чичерина

Л.М. Рубцова

Т.В. Шпыро

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД Р.П. КОРФОВСКИЙ
ХАБАРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ**

**АКТ
осмотра и проверки оборудования игровых и спортивной площадок**

от «05» апреля 2024 г.

Комиссия в составе:

Председатель – Кузьмина Н.В., заведующий

Члены комиссии:

Сальникова Т.Г. – старший воспитатель

Чичерина И.А. – воспитатель

Рубцова Л.М. – завхоз

Шпыро Т.В. – рабочий по обслуживанию зданий и сооружений

Провела осмотр игровой площадки средней группы «Пчёлки»:

Характеристика поверхности детской игровой площадки:

поверхность состоит из сыпучего материала (песка), отсутствуют опасные загрязнители (стекло, камни и др.)


Перечень оборудования:

№	Наименование оборудования	Выявленный дефект	Результат осмотра	Примечание
1	Качеля «Весы»	отсутствуют	повреждений нет	
2	Стол деревянный – 2 шт.	отсутствуют	повреждений нет	
3	Лавочки деревянные – 3 шт.	отсутствуют	повреждений нет	
4	Домик деревянный - 2 шт.	отсутствуют	повреждений нет	
5	Песочница деревянная	отсутствуют	повреждений нет	
6	Беседка большая	отсутствуют	повреждений нет	
7	Лестница для лазания металлическая – 2 шт.	отсутствуют	повреждений нет	
8	Корабль деревянный	отсутствуют	повреждений нет	

Проведенный осмотр и проверка работоспособности оборудования детской игровой площадки свидетельствует о следующем:


дефекты оборудования не выявлены, поверхность площадки и оборудование обеспечивает безопасность воспитанников и пригодно к дальнейшей эксплуатации.

Председатель комиссии:



Н.В. Кузьмина

Члены комиссии:



Т.Г. Сальникова

И.А. Чичерина

Л.М. Рубцова

Т.В. Шпыро

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД Р.П. КОРФОВСКИЙ
ХАБАРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

АКТ
осмотра и проверки оборудования игровых и спортивной площадок

от «05» апреля 2024 г.

Комиссия в составе:

Председатель – Кузьмина Н.В., заведующий

Члены комиссии:

Сальникова Т.Г. – старший воспитатель

Чичерина И.А. – воспитатель

Рубцова Л.М. – завхоз

Шпыро Т.В. – рабочий по обслуживанию зданий и сооружений

Провела осмотр игровой площадки средней группы «Паровозик»:

Характеристика поверхности детской игровой площадки:

поверхность состоит из сыпучего материала (песка), отсутствуют опасные загрязнители (стекло, камни и др.)

Перечень оборудования:

№	Наименование оборудования	Выявленный дефект	Результат осмотра	Примечание
1	Паровозик деревянный	отсутствуют	повреждений нет	
2	Качеля металлическая	отсутствуют	повреждений нет	
3	Лавочки деревянные – 2 шт.	отсутствуют	повреждений нет	
4	Домик деревянный	отсутствуют	повреждений нет	
5	Песочница деревянная, грибок деревянный	отсутствуют	повреждений нет	
6	Теневой навес	отсутствуют	повреждений нет	
7	Лестница для лазания металлическая – 1 шт.	отсутствуют	повреждений нет	
8	Качеля «Весы»	отсутствуют	повреждений нет	

Проведенный осмотр и проверка работоспособности оборудования детской игровой площадки свидетельствует о следующем:

дефекты оборудования не выявлены, поверхность площадки и оборудование обеспечивает безопасность воспитанников и пригодно к дальнейшей эксплуатации.

Председатель комиссии:

Н.В. Кузьмина

Члены комиссии:

Т.Г. Сальникова

И.А. Чичерина

Л.М. Рубцова

Т.В. Шпыро

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД Р.П. КОРФОВСКИЙ
ХАБАРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

АКТ

осмотра и проверки оборудования игровых и спортивной площадок

от «05» апреля 2024 г.

Комиссия в составе:

Председатель – Кузьмина Н.В., заведующий

Члены комиссии:

Сальникова Т.Г. – старший воспитатель

Чичерина И.А. – воспитатель

Рубцова Л.М. – завхоз

Шпыро Т.В. – рабочий по обслуживанию зданий и сооружений

Провела осмотр игровой площадки младшей группы «Теремок»:

Характеристика поверхности детской игровой площадки:

поверхность состоит из сыпучего материала (песка), отсутствуют опасные загрязнители (стекло, камни и др.)

Перечень оборудования:

№	Наименование оборудования	Выявленный дефект	Результат осмотра	Примечание
1	Колодец деревянный	отсутствуют	повреждений нет	
2	Стол деревянный	отсутствуют	повреждений нет	
3	Лавочки деревянные – 4 шт.	отсутствуют	повреждений нет	
4	Беседка маленькая - 2 шт.	отсутствуют	повреждений нет	
5	Песочница деревянная	отсутствуют	повреждений нет	
6	Теневого навес	отсутствуют	повреждений нет	
7	Лестница для лазания металлическая – 4 шт.	отсутствуют	повреждений нет	

Проведенный осмотр и проверка работоспособности оборудования детской игровой площадки свидетельствует о следующем:
дефекты оборудования не выявлены, поверхность площадки и оборудование обеспечивает безопасность воспитанников и пригодно к дальнейшей эксплуатации.

Председатель комиссии:

Н.В. Кузьмина

Члены комиссии:

Т.Г. Сальникова

И.А. Чичерина

Л.М. Рубцова

Т.М. Шпыро

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД Р.П. КОРФОВСКИЙ
ХАБАРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ**

**АКТ
осмотра и проверки оборудования игровых и спортивной площадок**

от «05» апреля 2024 г.

Комиссия в составе:

Председатель – Кузьмина Н.В., заведующий

Члены комиссии:

Сальникова Т.Г. – старший воспитатель

Чичерина И.А. – воспитатель

Рубцова Л.М. – завхоз

Шпыро Т.В. – рабочий по обслуживанию зданий и сооружений

Провела осмотр спортивной площадки:

Характеристика поверхности спортивной площадки:

поверхность состоит из мягкого травянистого покрытия, отсутствуют опасные загрязнители (стекло, камни и др).

Перечень оборудования:

№	Наименование оборудования	Выявленный дефект	Результат осмотра	Примечание
1	Лестница для лазания металлическая -2 шт.	отсутствуют	повреждений нет	
2	Брус деревянный – 2 шт.	отсутствуют	повреждений нет	
3	Волейбольная площадка (2 столбика металлических)	отсутствуют	повреждений нет	

Проведенный осмотр и проверка работоспособности оборудования спортивной площадки свидетельствует о следующем:

дефекты оборудования не выявлены, поверхность площадки и оборудование обеспечивает безопасность воспитанников и пригодно к дальнейшей эксплуатации.

Председатель комиссии:




Н.В. Кузьмина

Члены комиссии:



Т.Г. Сальникова



И.А. Чичерина



Л.М. Рубцова



Т.В. Шпыро

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 305635189186826168010400438383193104950455390052

Владелец Кузьмина Наталья Владимировна

Действителен с 31.03.2024 по 31.03.2025